

12.01.11: Bordür Tamirati Örnek Çalışması

Miller Capilano Highway Services firması, Beton Kumaş'ın kaldırım kenarlarında yer alan bordürlerin tamirantında denenmesi amacıyla Kanada bayimiz Nuna Innovations tarafından yetkilendirildi. Bordürlerin içinde kalan boşluklar doldurulduktan sonra BK8 ile kaplandı. Bordürlerin etrafına sarılan Beton Kumaş'ı sabitlemek için sulama aşamasından önce standart vidalar kullanıldı. 2 saat içinde başarıyla tamamlanan denemeden sonra diğer bölgelerde yer alan bordürlerin onarımında da BK kullanılmasına karar verildi.



Ana kesişimdeki hasarlı bordür



Hasarlı bordür bölümü



Tamirati tamamlanmış bordür